

2007年10月10日

MAGNUM をご使用の皆様へ

平素、オゾンのグライダーをご愛用頂き誠にありがとうございます御座います。

このたび、オゾン社から、タンデム機「MAGNUM」のライザー（B-C間）に使用されている角型のリング（下図参照）が、急激なスパイラル中に破損し、レスキューを投げる事故が発生したとの連絡が入りました。無事にレスキューが開傘し、事なきを得ましたが、破損の原因究明がなされるまで、高いG荷重がかかるようなマヌーバーを自粛するようとの勧告が出されました。皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、なにとぞ、ご協力をお願いいたします。

なお、新しい情報が入り次第、お知らせいたします。オゾンのホームページ（[www.flyozone.com](http://www.flyozone.com)）にも掲載されます。

以上

ファルホークインターナショナル有限公司

取締役 岡 芳樹

