

OZONE マントラM7

インテーク下面のバテン変形に関する対策について



ライズアップの際に、極端にキャンピアーの端から立ち上がると上部画像のように下面のバテンがインテーク内側に反ってしまうことがあります。

ブレークコードを短い周期でバンッと弾くように引くことで治すことができます。(反った状態でも安全上問題ないのでテイクオフ後安定したところで反りを直してください) そのバテンの変形が起きなくなる対策キットの準備が整いました。

真ん中に短いバテンが入っているシールをインテーク付近のリブに貼ることでその症状が解消されます。(右図)

2019年8月23日以降に入荷するM7は全て対応済です。それ以前でも、対策済みのものもあります。



キットの対象はインテーク後ろのリブにバテンが貼られていない初期のものになります。



キットの内容は、26枚のバテン付きシール(予備1枚含む)になります。
シールは約3cm×8cmの大きさに26枚、合計20g未満です。

M7ユーザー様で対策キットが必要な場合は、ご購入頂いた販売店を通じてお知らせください。

キットについてユーザー様のご選択は3通りです。

- ① 弊社(ファルホークインターナショナル)で行う。(1週間程度お時間を頂きます。ご予約制)
- ② ご自分で行う。(作業時間:約1時間)
- ③ キットは取り付けない。(症状が出ない。症状が出てもブレークで直す。重量増が)

気になるetc。)

ご選択

- ① ご予約をお取りください。

ロフト朝霧 0544-52-0584 または

担当 前田:090-5799-7694へお願いします。

弊社ロフト朝霧に着払いでお送りください。

送り先: **ファルホークインターナショナル ロフト朝霧**

〒418-0109 静岡県富士宮市麓 499 TEL0544-52-0584

- ② M7のサイズをお知らせください。

作業方法の動画 <https://vimeo.com/344626671>

インテークを覗いたときに下図のバテンがあるものは既に対策済です。

バテンは、キャンピーセンターのリブ+左右12リブに取り付けてあります。

お手数とご迷惑をお掛けしますがどうぞよろしく願いいたします。