

安全警告

ファルホークインターナショナル社製ハーネス、「FEATHER」、「PRO」に使用されているカーボンシートに関して：


ファルホークインターナショナル社製ハーネス、「FEATHER」、「PRO」を製造しているSUPAIR社から、同ハーネスに使用されているカーボンシートにより、レッグベルトが損傷する事例が発見されたとの連絡が入りました。実際にレッグベルトが切断するような事故は起きてはいないようですが、可能性がゼロではないので、改善勧告が出されました。

したがって、該当するハーネスを使用のパイロットは早急にレッグベルトの損傷程度を確認してください。

確認後の処置

レッグベルトに使用されているテープがこすれて毛羽立っている程度であれば、カーボンシートの後ろ側(テープが当たる部分)に磨耗防止用のベルクロテープを貼り付け、更にゴム製のガードを挟み込めばOKです。ベルクロテープを貼り付けただけでも十分ですが、念には念を入れたい場合には、少し重量が増えてしまいますが、ゴム製のガードを挟み込みます。この補修作業は、弊社又は、ご購入いただいた販売店で行います。お問い合わせください。

皆様には大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありませんが、ご協力をお願いいたします。



〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺1-53-12

ファルホークインターナショナル株式会社

TEL:03-5451-5175 Email:info@falhawk.co.jp <http://www.falhawk.co.jp>